



RD241120167



24-Nov-2020 09:35:07 AM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الايبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبه يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غايتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة



RD241120167




24-Nov-2020 09:35:07 AM

نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبه الموضحة بياناتها ادناه:
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على هذا الرابط <https://taqdeer.sa> /أقرب-مركز
وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير taqdeer.sa:

RD241120167	رقم الحالة
AM 08:54:22 24/11/2020	تاريخ الحادث
عبدالله رياض عيد	اسم المالك
سوناتا	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
5749	رقم الهيكل
ح م ا 5713	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



الضرر الجديد X

الضرر القديم O

مكان الضرر
المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



RD241120167



24-Nov-2020 09:35:07 AM


نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة مرور الغرب

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

RD241120167	رقم الحالة
AM 08:54:22 24/11/2020	تاريخ الحادث
عبدالله رياض عيد	اسم المالك
سوناتا	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
5749	رقم الهيكل
100%	نسبة الإدانة
ح م ا 5713	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر
المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم