

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
02/03/2022 09:19:16 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
20/02/2022 10:31:24 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
20/02/2022 11:16:49 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2002221202	رقم التقرير - DA Report No	
RD1902221680	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

المالك Owner		معلومات المركبة Vehicle Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة ا لدفة	
رقم الهوية / ID	7000380332	
رقم الجوال / Mobile No	0594274418	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	
الموديل / Model	اكسنت	
اللون والسنة / Color & Year	White 2016	
رقم اللوحة / Plate No	N H J 7159	
رقم الهيكل / Chasis No	KMHCT41B1GU037228	
التكلفة التقديرية / Estimated By	Riyadh Specialized Company and its partners to assess vehicle accidents	
أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	2000.00 (A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	
	300.00 VAT (15%) / ضريبة القيمة المضافة	
قطع الغيار Spare Parts	3017.71 (B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	
	452.66 VAT (15 %) / ضريبة القيمة المضافة	
أجمالي التكلفة Final Estimation	5017.71 (A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	
	5770.37 (A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة	
ملاحظات Comments	الواجهة خلفيه يحتاج إلى إصلاح مع رش تم وضع نسبة الاستهلاك الصدام الخلفي لأنه قطعته تجاري	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة ا لدفة	POS	0

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
02/03/2022 09:19:16 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
20/02/2022 10:31:24 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
20/02/2022 11:16:49 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2002221202	رقم التقرير - DA Report No	
RD1902221680	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
3470.37	452.66	3017.71	0%	4139.00	muasasat 'usus badayil alhulul liqitae ghiar alsayaarat

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
166.81	75%	15%	785.00	785.00	1	ريلة صدام خلفي 866111R3100
496.40	0%	15%	584.00	584.00	1	جسر صدام خلفي 866311R3020
2354.50	0%	15%	2770.00	2770.00	1	غطاء شنطة خلفي 692001R3040



RD1902221680



19-Feb-2022 23:28:57 PM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. الرجاء التواصل مع عمليات المرور 993 للإبلاغ عن موقع الحادث
2. الرجاء عدم مغادرة موقع الحادث لحين وصول رجل المرور وتسليم الطرف له
3. شركة نجم غير مسؤولة عن مغادرة الأطراف موقع الحادث قبل وصول رجل المرور لإستلام التقرير

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الايبان)
- لعمل تقدير لأضرار الركبة يمكنكم زيارة مراكز تقدير وبالإمكان حجز
- لعمل تقدير لأضرار المركبه يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غايتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة



RD1902221680



19-Feb-2022 23:28:57 PM

معلومات الاطراف / الادانة

السادة/مرور الشمال
تحويل تقرير للسادة

رقم الحالة: RD1902221680

تاريخ الحادث: PM 10:45:36 02/19/2022

الرقم الوظيفي: 153212


سبب التحويل: الطرف المدان لا يحمل استمارة

معلومات الطرف (2)	
معلومات المركبة	
مركبة برقم لوحة	نوع الطرف
شركة ا لدفة	اسم المالك
7159 ن ه ح	رقم اللوحة
هيونداي	نوع المركبة
اكسنت	طراز المركبة
أبيض	لون المركبة
7228	رقم الهيكل
2016	سنة الصنع
معدات ثقيلة	نوع اتسجيل
مصري	دولة الإصدار
معلومات السائق	
مجد رشاد	اسم السائق
12-12-1985	تاريخ الميلاد
10/03/1444	تاريخ الانتهاء الرخصة
0594274418	رقم الجوال
2242641575	السجل المدني / الإقامة
مصري	الجنسية
0%	نسبة الإدانة

توقيع الطرف

19 Feb 2023 22:05

الرسم التوضيحي لمكان الضرر

مكان الضرر
المؤخرة

الضرر الجديد x

الضرر القديم o

عزيرى العميل سىتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح فى تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم*

وصف الحادث

بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لى أن كلا الطرفين كانا يسيران على شارع غير مسمى وعند محاولتهم للالتفاف للدخول إلى طريق انس بن مالك باتجاه الغرب ويسبب عدم ترك المسافه الكافيه حتم التصادم بينهما. / ويتحمل الطرف الاول نسبة الإدانة ١٠٠% حسب المادة رقم ٥٠/٢/١٩ والاضرار فى المقدمة /. ويتحمل الطرف الثانى نسبة ٠% والاضرار فى المؤخرة .

